



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4
EVIDENCIA



Directiva 7.1.3 Reportes Post Evento



TARJETA INFORMATIVA

TARJETA NÚM.: DGCCCC/CEE//SUP/003/2022

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 05 de enero de 2022.

PARA: ING. ENRIQUE CEBALLOS ARADILLAS
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL,
COMANDO Y COMUNICACIÓN

C.C.P.: ING. CESAR ALBERTO NARVAEZ JARQUÍN
DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS

DE: ING. FRANCISCO JAVIER CRUZ ESPINOZA
SUPERVISOR INTERVINIENTE 9-1-1

ASUNTO: REPORTE POST SISMO

Por medio de la presente, le informo que el día de hoy 05 de enero del presente año, se percibió movimiento telúrico, en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Comunicación generando el incidente **1356586** catalogado como **SISMO** para respaldo, con una magnitud 4.4 Loc 14 km al Suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca de acuerdo a los datos del Servicio Sismológico Nacional, así mismo se anexa la siguiente información para conocimiento:

- El personal procedió a la ejecución del Plan de Operaciones de Emergencia del C4, conforme a lo establecido, siendo el supervisor en turno el coordinador de emergencias del área
- Utilizando el silbato como el sistema de alertamiento para la evacuación del edificio y el uso de las escaleras de emergencia.
- Teniendo comunicación con las diferentes corporaciones vía radio matra y el celular de la supervisión para hacer de conocimiento a los superiores del procedimiento que se llevó a cabo.
- Se recopiló información de los C2 Istmo, Mixteca, Costa, Cuenca, reportando que no fue perceptible y sin novedad durante el movimiento telúrico suscitado.
- Se retornó de manera inmediata a las actividades, ya que no se presentó ningún daño en el inmueble.

Observaciones: No se realizó una revisión de cálculo estructural, se realizó inspección física post-sísmica, la estructura no tiene evidencia de falla, las instalaciones no hay evidencia de falla.

Conclusión: el edificio es de riesgo bajo y o presenta daños estructurales, por lo cual es el caso de otro sismo se realizara una nueva evaluación.

Inciso A: Evento que desato el Plan de Operaciones de Emergencias.

Inciso B: Recursos que fueron utilizando para el evento.

Inciso D: Conclusiones de la aplicación del Plan.



RESPECTUOSAMENTE



ING. FRANCISCO JAVIER CRUZ ESPINOZA
SUPERVISOR INTERVINIENTE 9-1-1.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS ESTATAL DE EMERGENCIAS
Recibido de conexión
miércoles 05/01/2022
11:30 hrs
Hjhaw



Dirección General del Centro de Control Comando y Comunicación
Prolongación de Xicoténcatl 1031, Col. Eliseo Jiménez Ruiz
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68120
Tel. 5015045 Ext. 10293 y/o 10281

Inciso C: Responsable del área para el evento.