



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4
EVIDENCIA



Directiva 1.1.6 Responsabilidad del Supervisor



Oaxaca

SSPO

Ver seguimiento con CCTV

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto de 2020

TARJETA INFORMATIVA

TARJETA NÚM.: SSPO/SIDI/DGCCCC/CEE/DM/104/2020

PARA: ING. ENRIQUE CEBALLOS ARADILLAS
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIONES (C-4)

C.C.P: ING. MARCOS LÓPEZ ALDERETE
COORDINADOR DE VIDEOVIGILANCIA

DE: MTR. FRANCISCO DE JESÚS FERIA SILVA
DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS

Oaxaca 18/08/2020
SSPO
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIONES
18 ABO 2020
11:30hrs
RECIBIDO
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

ASUNTO: REPORTE DE CÁMARAS PIXELADAS Y SIN SEÑAL

Por medio de la presente, informo a Usted que, en el transcurso de la noche día 17 de agosto, me percaté que varias cámaras se encuentran muy pixeladas, por lo que no se le pudo dar un seguimiento adecuado a varios incidentes del sistema GRID.

Motivo por el cual durante el turno de las 19:00 a 07:00 horas de los días 17 y 18 de agosto del año en curso, procedí a realizar una revisión del sistema de monitoreo Security Desk; notando que son un aproximado de 32 cámaras afectadas, considerando PTZ y Fijas de cada poste; menciono a continuación los nombres de poste:

Cámaras pixeladas:

C70 Monumento a Juárez Xoxo, Morelos y Alcalá, PMI 1 Ferrocarril y Constitución, C03 Árbol del Tule, C09 Alameda, C11 Casa Cué, C15 Plaza de la danza, C35 IEEPO, C44 Crucero de la fundición, C51 Brenamiel, C52 Monumento a la madre, C59 Central de Abastos, C69 Periférico y Símbolos Patrios, C75 Armenta y López/Guerrero, C83 Carretera al Fortín y div. Norte, C88 Mercado Benito Juárez.

Cámaras que no tiene señal:

C43 Crucero de Ixcotel, C49 Manuel Ruiz, C48 Soriana Reforma, C79 Heroico Colegio militar y Av. Belisario Dominguez, C54 Crucero Estadio de Beisbol, C18 ADO, C45 Consejo de tutela C47 Derechos Humanos, C46 Técnica 1 y 6, C56 Glorieta Lázaro Cárdenas, C78 México 68 y Proletariado Mexicano, C73 Blvd La Paz San Felipe, C27 Las Etnias, C28 CBTIS 26, C58 Fuente de las 8 Regiones, C80 Calzada Porfirio Díaz y Heroica Esc., C36 Penitenciaría.

No se hizo contacto al momento con CCTV debido a que no fue dentro de su horario laboral. Por lo que se le informa para su conocimiento y para que se tomen las medidas pertinentes. Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

RESPECTUOSAMENTE

MTR. FRANCISCO DE JESÚS FERIA SILVA
DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS



DIRECCIÓN GENERAL
DEL CENTRO DE CONTROL
COMANDO Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DEL CENTRO
ESTATAL DE EMERGENCIAS

Prolongación de Xicoténcatl 1031, Col. Eliseo Jiménez Ruiz
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68120
Tel. 5015045 Ext. 10014

*Recibi
18/08/2020
Ing. Ceballos*

*Noche N. B. B.
Valedad
19/09/2020
7:02pm*

*Recibi
18/08/20
Ing. Ceballos*



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4
EVIDENCIA



Directiva 1.1.6 Responsabilidad del Supervisor



Oaxaca de Juárez, 07 de septiembre de 2020

TARJETA INFORMATIVA

TARJETA NÚM.: SSPO/SIDI/DGCCCC/CEE/DM/119/2020

PARA: ING. ENRIQUE CEBALLOS ARADILLAS
DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL,
COMANDO Y COMUNICACIONES (C-4)

C.C.P.: ING. MARCOS LÓPEZ ALDERETE
COORDINADOR DE VIDEO VIGILANCIA

DE: MTRO. FRANCISCO DE JESÚS FERIA SILVA
DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS

ASUNTO: REPORTE DE CÁMARAS CON DESFASE DE TIEMPO

Por medio de la presente, informo a Usted que se realizó una revisión a detalle de los horarios mostrados en las videograbaciones, ya que varias cámaras tienen un desfase de tiempo entre la grabación real y la que se muestra en el video, haciendo un total de 43 Puntos de monitoreo inteligente, desglosado son 9 cámaras con una hora adelantada, 65 cámaras con una hora atrasada, 7 cámaras con un retraso de 15 minutos y 8 cámaras un retraso de 18 minutos.

A continuación, se enlista la relación de cámaras que presentan ese fallo y de cuánto tiempo es el desfase:

1 hora posterior a la real.

C75 Armenta y López / Guerrero PTZ = Bien
Jardín Carbajal PTZ = Bien
PMI 1 PTZ Av. Ferrocarril y Constitución
PMI 2 PTZ Lázaro Cárdenas y Hornos
PMI 3 PTZ Ferrocarril
PMI 4 PTZ Hornos Sauces
PMI 5 PTZ Av. Ferrocarril y Norte 5
PMI 6 PTZ Carretera a Xoxocotlán Bodega Aurrera
PMI 8 PTZ Camino antiguo al Aeropuerto

08/09/2020
13:20hrs
Video Vigilancia
Moshery y Bta

Dirección General del Centro de Control Comando y Comunicación
Prolongación de Xicotencatl 1031, Col. Eliseo Jiménez Ruiz
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68120
Tel. 6016046 Ext. 10211

Tarjetas informativas dirigidas con atención al Responsable de CCTV donde se reportan cámaras.