

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

PRUEBA MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

AREA DESIGNADA

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ




No. DE PERSONAS

2

FECHA DEL SERVICIO

JULIO 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA



RESPONSABLE TECNICO

ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA
COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINELO
ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

SUPERVISIÓN

LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON
DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

PRUEBA MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS





FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ

2

AGOSTO 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA



RESPONSABLE TECNICO

ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA

COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINELO

ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

SUPERVISIÓN

LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

PRUEBA MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS





FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ

2

SEPTIEMBRE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA



RESPONSABLE TECNICO

ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA
COORDINADOR DE POTENCIA ELÉCTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINO
ÁREA DE POTENCIA ELÉCTRICA

Nombre y firma

SUPERVISOR

LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON
DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

PRUEBA MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS





FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ

2

OCTUBRE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA



RESPONSABLE TECNICO

ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA

COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINO

ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

SUPERVISOR





LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma


BITACORA DE SERVICIO		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
AÑO 2021		
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4		
NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO		AREA DESIGNADA
PRUEBA MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS		POTENCIA ELECTRICA
UBICACIÓN DEL SITIO	No. DE PERSONAS	FECHA DEL SERVICIO
C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ	2	NOVIEMBRE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA




 RESPONSABLE TECNICO
 ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA
 COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA
 Nombre y firma


 RESPONSABLE TECNICO
 ING. VICTOR MANUEL MORALES PINELO
 ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA
 Nombre y firma


 SUPERVISIÓN
 LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON
 DIRECTOR DE LA RDVDI
 Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

PRUEBA MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS





FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ

2

DICIEMBRE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA



RESPONSABLE TECNICO

ING. OSCAR MARTÍNEZ GARCÍA
COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINO
ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

SUPERVISOR

LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ LEÓN
DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL (CON CARGA COMPLETA) A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS

FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ

2

ENERO 2021

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSTA DE:

- 1.) VERIFICACION Y LECTURA DE VOLTAJES DE LA PLANTA:
 VOLTAJE ENTRE LINEAS: 220V ✓
 VOLTAJE ENTRE LINEA Y NEUTRO: *Funcionamiento correcto*
 N Y L1:
 N Y L2:
 N Y L3:
- 2.) VERIFICAR NIVEL DE COMBUSTIBLE (DIESEL) *3/4*
- 3.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. ✓
- 4.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. ✓
- 5.) REALIZAR CAMBIO DE ANTICONGELANTE. *Tenia suficiente, no se hizo cambio.*
- 6.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. *Filtros funcionales*
- 7.) REALIZAR CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE. *No fue necesario*
- 8.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. *No fue necesario*
- 10.) REALIZAR LIMPIEZA EN TERMINALES DE BATERIA. ✓
- 11.) REALIZAR LIMPEZA EN TABLERO DE CONTROL. ✓
- 12.) REALIZAR REAPRIETE EN TORNILLERIA QUE SE ENCUENTRE FLOJA. ✓

Al finalizar la prueba la planta funcionó de forma eficiente, la prueba se realizó suspendiendo servicio de energía de la red pública.

RESPONSABLE TECNICO

ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA
 COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINELO
 ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

SUPERVISIÓN

LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON
 DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL (CON CARGA COMPLETA) A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS

FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ

2

ABRIL 2021

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSTA DE:

- 1.) VERIFICACION Y LECTURA DE VOLTAJES DE LA PLANTA: *Normales*
 VOLTAJE ENTRE LINEAS: 220V
 VOLTAJE ENTRE LINEA Y NEUTRO: *Normal*
 N Y L1:
 N Y L2:
 N Y L3:
- 2.) VERIFICAR NIVEL DE COMBUSTIBLE (DIESEL) *3/4*
- 3.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. ✓
- 4.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. ✓
- 5.) REALIZAR CAMBIO DE ANTICONGELANTE. *Se ve completo el deposito.*
- 6.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. *Filtros funcionando*
- 7.) REALIZAR CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE. *No fue necesario*
- 8.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. *No fue necesario*
- 10.) REALIZAR LIMPIEZA EN TERMINALES DE BATERIA. ✓
- 11.) REALIZAR LIMPEZA EN TABLERO DE CONTROL. ✓
- 12.) REALIZAR REAPRIETE EN TORNILLERIA QUE SE ENCUENTRE FLOJA. ✓

Se suspendió suministro de energía de la red pública, la planta entró de forma inmediata a suplir la falta de energía

RESPONSABLE TECNICO

RESPONSABLE TECNICO

SUPERVISION

ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINELO

LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON

COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma

Nombre y firma

Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL (CON CARGA COMPLETA) A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS

FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ

2

JULIO 2021

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSTA DE:

- 1.) VERIFICACION Y LECTURA DE VOLTAJES DE LA PLANTA: *Normales*
 VOLTAJE ENTRE LINEAS: 220V
 VOLTAJE ENTRE LINEA Y NEUTRO: *Normal*
 N Y L1:
 N Y L2:
 N Y L3:
- 2.) VERIFICAR NIVEL DE COMBUSTIBLE (DIESEL) *1/2 (se cargará en próximos revisión)*
- 3.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. *Se rellenó depósito*
- 4.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. *Filtros regenerados cambio en próximo trimestre*
- 5.) REALIZAR CAMBIO DE ANTICONGELANTE. *No fue necesario*
- 6.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE.
- 7.) REALIZAR CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE.
- 8.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.
- 10.) REALIZAR LIMPIEZA EN TERMINALES DE BATERIA.
- 11.) REALIZAR LIMPEZA EN TABLERO DE CONTROL.
- 12.) REALIZAR REAPRIETE EN TORNILLERIA QUE SE ENCUENTRE FLOJA.

Se realizó la prueba y la planta entró a suplir falta de energía de forma inmediata y eficiente.

RESPONSABLE TECNICO

ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA

COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINELO

ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

SUPERVISIÓN

LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL (CON CARGA COMPLETA) A PLANTA DE EMERGENCIA SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS

FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ

2

OCTUBRE 2021

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSTA DE:

- 1.) VERIFICACION Y LECTURA DE VOLTAJES DE LA PLANTA: *Normales*
 VOLTAJE ENTRE LINEAS: 220V
 VOLTAJE ENTRE LINEA Y NEUTRO: *Normal*
 N Y L1:
 N Y L2:
 N Y L3:
- 2.) VERIFICAR NIVEL DE COMBUSTIBLE (DIESEL) *Se rellenó tanque (100%)*
- 3.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. *✓*
- 4.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. *✓*
- 5.) REALIZAR CAMBIO DE ANTICONGELANTE. *Deposito al 95%*
- 6.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. *Se reemplaza pieza*
- 7.) REALIZAR CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE. *Requeriran cambio proximo*
- 8.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. *No fue necesario*
- 10.) REALIZAR LIMPIEZA EN TERMINALES DE BATERIA *✓*
- 11.) REALIZAR LIMPEZA EN TABLERO DE CONTROL. *✓*
- 12.) REALIZAR REAPRIETE EN TORNILLERIA QUE SE ENCUENTRE FLOJA *✓*

Se suspendió el servicio de la red eléctrica pública, la planta trabajo de forma eficiente

RESPONSABLE TECNICO

ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA
 COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINELO
 ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

SUPERVISION

LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON
 DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2021



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (CON CARGA) A PLANTA DE EMERGENCIA
SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS

FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE
XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ
RUIZ

2

ENERO 2021

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL QUE CONSTA DE:

1.) VERIFICACION Y LECTURA DE VOLTAJES DE LA PLANTA:

VOLTAJE ENTRE LINEAS: 220V

VOLTAJE ENTRE LINEA Y NEUTRO:

N Y L1:

N Y L2:

N Y L3:

2.) VERIFICAR NIVEL DE COMBUSTIBLE (DIESEL)

3.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE.

4.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE.

5.) REALIZAR CAMBIO DE ANTICONGELANTE.

6.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE.

7.) REALIZAR CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE.

8.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.

10.) REALIZAR LIMPIEZA EN TERMINALES DE BATERIA.

11.) REALIZAR LIMPEZA EN TABLERO DE CONTROL.

12.) REALIZAR REAPRIETE EN TORNILLERIA QUE SE ENCUENTRE FLOJA.

Normales

Normal

Depósito lleno (100%)

Se realizó prueba anual documentada del funcionamiento de la planta para verificar que se encuentre funcional. Trabajó sin problemas.

RESPONSABLE TECNICO

ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA
COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINELO
ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y f. ma

SUPERVISOR

LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma

BITACORA DE SERVICIO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO 2022



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN C4

NOMBRE DEL SERVICIO REALIZADO

AREA DESIGNADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (CON CARGA) A PLANTA DE EMERGENCIA
SELMEC DE 350KW CON MOTOR DIESEL PERKINS

POTENCIA ELECTRICA

UBICACIÓN DEL SITIO

No. DE PERSONAS

FECHA DEL SERVICIO

C4, OAXACA, PROLONGACION DE
XICOTÉNCATL 1031, COL. ELISEO JIMENEZ
RUIZ

2

ENERO 2022

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL QUE CONSTA DE:

- 1.) VERIFICACION Y LECTURA DE VOLTAJES DE LA PLANTA: *Normales*
 VOLTAJE ENTRE LINEAS: 220V *Normales*
 VOLTAJE ENTRE LINEA Y NEUTRO: *Normales*
 N Y L1:
 N Y L2:
 N Y L3:
- 2.) VERIFICAR NIVEL DE COMBUSTIBLE (DIESEL) *Tanque lleno*
- 3.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. *Se cambió totalidad de anticongelante.*
- 4.) REALIZAR CAMBIO DE ACEITE. *Cambio por nueve pizzas*
- 5.) REALIZAR CAMBIO DE ANTICONGELANTE. *Se encontraba ya poco de aceite*
- 6.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE.
- 7.) REALIZAR CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE.
- 8.) REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.
- 10.) REALIZAR LIMPIEZA EN TERMINALES DE BATERIA.
- 11.) REALIZAR LIMPEZA EN TABLERO DE CONTROL.
- 12.) REALIZAR REAPRIETE EN TORNILLERIA QUE SE ENCUENTRE FLOJA.

*Se realizó el mantenimiento preventivo dejando el equipo funcionando al 100%
Puede sin complicaciones.*

RESPONSABLE TECNICO

[Signature]
ING. OSCAR MARTINEZ GARCIA
COORDINADOR DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

RESPONSABLE TECNICO

ING. VICTOR MANUEL MORALES PINELO
ÁREA DE POTENCIA ELECTRICA

Nombre y firma

SUPERVISOR

[Signature]
LIC. OSVALDO ALEJANDRO HERNANDEZ LEON
DIRECTOR DE LA RDVDI

Nombre y firma